

Interventi Strutturali

Consolidamento, Manutenzione e Adeguamento delle Strutture

Documento Prodotto da:

ColivingLiguria

(Ditta Individuale Testino Simone)

Sede Operativa:

Via San Pio X, 12 A (Piano -1), 16131 Genova (GE)

Dati del Titolare:

MSc. Simone Testino

Via San Pio X, 12 A (Piano -1), 16131 Genova (GE)

Riferimenti Fiscali:

C.F.: TSTSMN03L01D969Y

P.IVA: 03039920990

Contatti:

Tel: +39 339 637 9372

Email: simone.testino@colivingliguria.it

PEC: simone.testino@legalmail.it

Data: 9 gennaio 2026

Indice

1	Introduzione e Scopo del Documento	2
1.1	Obiettivi degli Interventi	2
1.2	Normative di Riferimento	2
2	Stato di Fatto delle Strutture	2
2.1	Tipologia Costruttiva	2
2.2	Criticità Rilevate	2
2.2.1	Murature	2
2.2.2	Coperture	2
2.2.3	Solai	3
3	Interventi Previsti	3
3.1	Consolidamento Murature in Pietra	3
3.1.1	Ristilatura dei Giunti	3
3.1.2	Trattamento Umidità di Risalita	3
3.2	Manutenzione Coperture	3
3.2.1	Intervento sul Tetto	3
3.2.2	Superfici Interessate	4
3.3	Consolidamento Solai	4
3.3.1	Verifica e Trattamento Travi	4
3.3.2	Adeguamento Portata (se necessario)	4
4	Pianificazione Lavori	4
4.1	Fasi di Intervento	4
4.2	Tempistiche Indicative	5
5	Requisiti Professionali	5
5.1	Figure Professionali Necessarie	5
5.2	Titoli Edilizi	5
6	Note e Allegati	5

1. Introduzione e Scopo del Documento

Il presente documento descrive gli interventi strutturali previsti per il complesso immobiliare di Località Chiappella, Cairo Montenotte (SV), comprendente le unità Sub 5, Sub 6, Sub 7 e gli annessi rustici.

1.1. Obiettivi degli Interventi

1. Consolidamento delle strutture murarie esistenti
2. Manutenzione straordinaria delle coperture
3. Adeguamento antisismico ove necessario
4. Ripristino elementi strutturali degradati
5. Predisposizione per futuri interventi di ristrutturazione

1.2. Normative di Riferimento

- D.P.R. 380/2001 - Testo Unico dell'Edilizia
- NTC 2018 (D.M. 17/01/2018) - Norme Tecniche per le Costruzioni
- Circolare n. 7/2019 - Istruzioni applicative NTC
- L.R. Liguria 16/2008 - Norme in materia edilizia

2. Stato di Fatto delle Strutture

2.1. Tipologia Costruttiva

Gli edifici del complesso presentano le seguenti caratteristiche costruttive tipiche dell'edilizia rurale ligure:

Elemento	Caratteristiche
Murature portanti	Pietra locale a secco o con malta di calce, spessore 50-80 cm
Solai	Struttura in legno (travi di castagno) con tavelle o pianelle
Copertura	Struttura lignea con manto in tegole marsigliesi/coppi
Fondazioni	Muratura continua in pietra, interrata
Scale	Pietra massiccia o struttura lignea

2.2. Criticità Rilevate

2.2.1. Murature

- Presenza di lesioni da assestamento in alcuni punti
- Degrado dei giunti di malta (dilavamento, polverizzazione)
- Umidità di risalita in alcune pareti al piano terra
- Necessità di consolidamento intonaci esistenti

2.2.2. Coperture

- Struttura lignea in buono stato ma priva di isolamento
- Manto di copertura con tegole da sostituire parzialmente
- Assenza di guaina impermeabilizzante sotto le tegole

- Lattonerie (gronde, pluviali) da revisionare/sostituire

2.2.3. Solai

- Travi in legno generalmente in buone condizioni
- Necessità di trattamento antitarlo/antifungo
- Verifica portata per destinazione d'uso ricettiva

3. Interventi Previsti

3.1. Consolidamento Murature in Pietra

3.1.1. Ristilatura dei Giunti

Intervento di ripristino della malta nei giunti delle murature in pietra:

1. Rimozione della malta degradata con scalpello e martello
2. Pulizia dei giunti con aria compressa
3. Bagnatura delle superfici
4. Applicazione di malta di calce idraulica naturale (NHL 3.5 o 5)
5. Rifinitura a filo pietra o incassata

Materiali:

- Malta: Calce idraulica naturale NHL 5 (es. Röfix, Tassullo)
- Sabbia: Lavata, granulometria 0-4mm
- Dosaggio: 1:3 (calce:sabbia) in volume

3.1.2. Trattamento Umidità di Risalita

Per le pareti interessate da umidità di risalita:

1. Rimozione intonaco esistente fino a 50cm oltre la linea di risalita
2. Applicazione di intonaco deumidificante macroporoso
3. Eventuale iniezione di barriera chimica (se necessario)
4. Ventilazione del piede murario (vespaio aerato ove possibile)

3.2. Manutenzione Coperture

3.2.1. Intervento sul Tetto

Come da documento specifico sulla manutenzione tetti:

1. **Rimozione manto esistente:** Smontaggio tegole con recupero elementi riutilizzabili
2. **Verifica struttura lignea:** Ispezione travi e tavolato, sostituzione elementi degradati
3. **Trattamento legno:** Applicazione prodotto antitarlo e ignifugo
4. **Isolamento termico:** Posa pannelli isolanti (es. fibra di legno 8-10cm)
5. **Impermeabilizzazione:** Guaina traspirante sotto tegole
6. **Posa nuovo manto:** Tegole marsigliesi o coppi, con listelli di ventilazione
7. **Lattonerie:** Gronde in rame o alluminio preverniciato, pluviali

Predisposizioni per stufe a legna:

- Passaggio canne fumarie attraverso il tetto
- Comignoli a norma UNI 10683
- Distanze di sicurezza da materiali combustibili

3.2.2. Superfici Interessate

Copertura	Superficie	Priorità
Tetto Sub 5 (Casa del Forno)	40 m ²	Alta
Tetto Sub 6	35 m ²	Media
Tetto Sub 7	45 m ²	Media
Totale	120 m²	

3.3. Consolidamento Solai

3.3.1. Verifica e Trattamento Travi

1. Ispezione visiva e strumentale (resistografo) delle travi
2. Trattamento antitarlo con permetrina o prodotti a base di boro
3. Trattamento antifungo e idrorepellente
4. Eventuale rinforzo con protesi in legno o acciaio ove necessario

3.3.2. Adeguamento Portata (se necessario)

Per destinazione d'uso ricettiva, verificare che i solai rispettino i carichi previsti dalle NTC 2018:

- Categoria A2 (ambienti suscettibili di affollamento): 3,00 kN/m²
- Se non verificato, interventi di rinforzo con:
 - Soletta collaborante in calcestruzzo alleggerito
 - Profili metallici aggiuntivi
 - Raddoppio travi

4. Pianificazione Lavori

4.1. Fasi di Intervento

1. **Fase 1 - Indagini:** Rilievo strutturale, indagini diagnostiche, progettazione
2. **Fase 2 - Coperture:** Manutenzione tetti (priorità alta, prima delle piogge)
3. **Fase 3 - Murature:** Ristilatura giunti, trattamento umidità
4. **Fase 4 - Solai:** Verifica e consolidamento dove necessario
5. **Fase 5 - Finiture:** Ripristino intonaci, tinteggiature

Fase	Durata Stimata
Indagini e progettazione	2-4 settimane
Manutenzione coperture	3-4 settimane
Consolidamento murature	4-6 settimane
Interventi solai	2-3 settimane
Finiture	2-3 settimane
Totale (sequenziale)	13-20 settimane

4.2. Tempistiche Indicative

5. Requisiti Professionali

5.1. Figure Professionali Necessarie

- **Ingegnere/Architetto Strutturista:** Progettazione e direzione lavori
- **Geometra:** Pratiche edilizie (CILA/SCIA), rilievi
- **Impresa Edile:** Esecuzione lavori murari e di copertura
- **Carpentiere:** Interventi su strutture lignee

5.2. Titoli Edilizi

- **Manutenzione ordinaria** (ristilatura giunti, piccole riparazioni): Edilizia libera
- **Manutenzione straordinaria** (rifacimento tetto, consolidamento): **CILA**
- **Interventi strutturali** (se interessano elementi portanti): **SCIA** + Denuncia strutture

6. Note e Allegati

- Rilievo strutturale: da eseguire a cura del tecnico incaricato
- Relazione geologica: richiesta per interventi su fondazioni
- Documentazione fotografica stato di fatto: da allegare
- Preventivi imprese: da richiedere sulla base del presente documento